

## 放射能検査結果表

第1浄水場（原水）	石狩川水系夕張川	H26年度	H25年度	
測定核種項目	検出限界値	検査結果	検査結果	
放射性ヨウ素（ヨウ素-131）	0.4 Bq / l	不検出	不検出	
放射性セシウム（セシウム-134）	0.4 Bq / l	不検出	不検出	
放射性セシウム（セシウム-137）	0.4 Bq / l	不検出	不検出	

第1浄水場（浄水）	石狩川水系夕張川	H26年度	H25年度	
測定核種項目	検出限界値	検査結果	検査結果	
放射性ヨウ素（ヨウ素-131）	0.4 Bq / l	不検出	不検出	
放射性セシウム（セシウム-134）	0.4 Bq / l	不検出	不検出	
放射性セシウム（セシウム-137）	0.4 Bq / l	不検出	不検出	

第2浄水場（原水）	石狩川水系千歳川	H26年度	H25年度	
測定核種項目	検出限界値	検査結果	検査結果	
放射性ヨウ素（ヨウ素-131）	0.4 Bq / l	不検出	不検出	
放射性セシウム（セシウム-134）	0.4 Bq / l	不検出	不検出	
放射性セシウム（セシウム-137）	0.4 Bq / l	不検出	不検出	

第2浄水場（浄水）	石狩川水系千歳川	H26年度	H25年度	
測定核種項目	検出限界値	検査結果	検査結果	
放射性ヨウ素（ヨウ素-131）	0.4 Bq / l	不検出	不検出	
放射性セシウム（セシウム-134）	0.4 Bq / l	不検出	不検出	
放射性セシウム（セシウム-137）	0.4 Bq / l	不検出	不検出	