

放 射 能 檢 查 結 果

第1浄水場 (原水)	石狩川水系夕張川	R3年度	R元年度	H26年度	H25年度
測定核種項目	検出限界値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
放射性ヨウ素 (ヨウ素-131)	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム (セシウム-134)	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム (セシウム-137)	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出

第1浄水場 (浄水)	石狩川水系夕張川	R3年度	R元年度	H26年度	H25年度
測定核種項目	検出限界値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
放射性ヨウ素 (ヨウ素-131)	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム (セシウム-134)	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム (セシウム-137)	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出

第2浄水場 (原水)	石狩川水系夕張川	R3年度	R元年度	H26年度	H25年度
測定核種項目	検出限界値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
放射性ヨウ素 (ヨウ素-131)	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム (セシウム-134)	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム (セシウム-137)	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出

第2浄水場 (浄水)	石狩川水系夕張川	R3年度	R元年度	H26年度	H25年度
測定核種項目	検出限界値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
放射性ヨウ素 (ヨウ素-131)	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム (セシウム-134)	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出
放射性セシウム (セシウム-137)	0.4Bq/1	不検出	不検出	不検出	不検出