

残 留 塩 素 測 定 結 果

| 番号 | 給水浄水場名 | 幹線名 | 採取名称 | 採取場所 | 残留塩素濃度(PPM) | 備考 |
|----|----------|-------|----------------|-------------|-------------|----|
| | 第1浄水場 | 北幹線 | 北長沼公衆トイレ | 長沼町東1線北14号 | 0.50 | |
| | | | 西1線北8号排泥弁 | 長沼町西1線北8号 | 0.48 | |
| | | | 南11線西4号消火栓 | 南幌町南11線西4号 | 0.44 | |
| | | 幹線外 | 東5線北17号排泥弁 | 長沼町東5線北17号 | 0.50 | |
| | | | しらかば区住宅 | 長沼町しらかば1丁目 | 0.48 | |
| | | | 加賀配水場 | 長沼町東9線零号 | 0.34 | |
| | | 市街地幹線 | ふれあい通りトイレ | 長沼町銀座南1丁目 | 0.48 | |
| | | | 南18線西12号排泥弁 | 南幌町南18線西12号 | 0.40 | |
| | | | 西長沼公衆トイレ | 長沼町西6線南3号 | 0.44 | |
| | マオイの丘配水場 | 南幹線 | 長沼高校 | 長沼町旭町南2丁目 | 0.36 | |
| | | | 舞鶴小学校 | 長沼町東5線舞鶴追分線 | 0.38 | |
| | | | 旧西南小学校前消火栓 | 長沼町基線南7号 | 0.36 | |
| | 第2浄水場 | 第2浄水場 | 15区住宅 | 南幌町中央4丁目 | 0.50 | |
| | | | 夕張太セイコ-マート前消火栓 | 南幌町南15線西19号 | 0.46 | |
| | | | 南10線西8号排泥弁 | 南幌町南10線西8号 | 0.52 | |